

# Farba do ścian i sufitów Perfect Latex Goldmurit

## **GOLDMURIT**

### **Produkt**

Wewnętrzna farba dyspersyjna do malowania powierzchni w pomieszczeniach o niskich obciążeniach. Dostępna w kolorze białym oraz w systemie barwienia Color Magic. Farba nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO). Odporna na szorowanie wg II klasy normy europejskiej.

### **Zastosowanie**

Pomieszczenia „suche”: salony, sypialnie oraz pomieszczenia biurowe, do zastosowania w obiektach służby zdrowia. Na podłoża mineralne (tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe) oraz na powłoki malarskie i wyprawy na bazie tworzyw sztucznych.

### **Obróbka**

Powierzchnia musi być nośna, odtłuszczona, czysta i sucha oraz wolna od plam i wykwitów. Odspojenia i złuszczenia usunąć, podłoże zmyć wodą. Podłoża o niskiej chłonności zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Kredujące i piaskujące podłoża wzmocnić gruntem głęboko penetrującym Silveno Paints Grunt Uniwersalny. Powierzchnie chłonne zagruntować gruntem do powierzchni chłonnych Silveno Paints Grunt Uniwersalny. Silnie zanieczyszczone nikotyną ściany pomalować środkiem izolującym nikotynę. Świeże tynki malować po upływie 3÷4 tygodni.

Nakładanie przy użyciu wałka malarskiego o dł. włosa 18 mm lub przez natrysk metodą air less, w dwóch warstwach w odstępach 2÷4 godziny.

Temperatura powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotność względna powietrzna poniżej 80%.

Na poszczególnych powierzchniach nakładać produkt wyłącznie z tej samej partii produkcyjnej w jednym cyklu roboczym.

### **Czas wysychania**

W temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wstępne po ok. 3-4 godzinach, pełne po 24 godz.

### **Zużycie**

Do 14 m<sup>2</sup>/l, w jednej warstwie, na gładkiej powierzchni.

### **Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

### **Składowanie**

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące od wyprodukowania. Data produkcji na opakowaniu. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

# Farba do ścian i sufitów Perfect Latex Goldmurit

## **GOLDMURIT**

### **Utylizacja**

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

### **Opakowania**

Wiadra o pojemności: 5 l; 10 l

### **Parametry techniczne**

Współczynnik kontrastu: klasa 2/7m<sup>2</sup>

Kategoria połysku: mat

Klasa odporności na ścieranie: II

Granulacja: drobna <100 μm

VOC wg. 2002/739/WE 0g/l

### **Nadzór**

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.

### **Dalsze informacje**

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.